


橋台ひび割れ補修

橋台に発生したひび割れ補修をCS-21注入工法にて行った。天端部については、幅0.2mm以上のひび割れ注入後に、CS-21を全面塗布し、表面保護および微細ひび割れ補修を行った。



施工箇所全景

ひび割れ注入工法 施工手順



天端部：高圧洗浄状況



天端部：CS-21注入状況



天端部：CS-21塗布状況



天端部：湿潤散水状況



側面：CS-21注入状況



側面：微粒子セメント注入状況